

A Prefeitura Municipal de Dom Pedro-MA.

Departamento de Compras:

**COTAÇÃO DE PREÇOS**

**DADOS DA EMPRESA**

**NOME EMPRESARIAL:** Wagner de Lima Morais

**CIDADE:** Dom Pedro

**UF:** MA

**CEP:** 65.765-000

**NOME DO RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO:**

**RG nº.** 031035912006-1


**CPF Nº.** 035.909.193-88

**CNPJ:** 36.661.301/0001-03

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestar serviço de manutenção e instalação preventiva e corretiva de ar condicionado com substituição de peça e reposição de gás, pertencentes a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA.

| ITEM  | DESCRIÇÃO   | UND. | QT. | VL. UNIT.    | VL. TOTAL           |
|---|---|------|-----|--------------|---------------------|
| 1   | Serviço de instalação em ar condicionado de 12.000 Btus.  | UND. | 3   | R\$ 250,00   | R\$ 750,00          |
| 2   | Serviço de manutenção corretiva e preventiva em ar condicionado de 9.000 Btus.  | UND. | 36  | R\$ 120,00   | R\$ 4.320,00        |
| 3   | Serviço de substituição de Protetor térmico.  | UND. | 1   | R\$ 100,00   | R\$ 100,00          |
| 4   | Serviço de reposição de gás em ar condicionado tipo Spliter/Janela  | UND. | 22  | R\$ 150,00   | R\$ 3.300,00        |
| 5   | Capacitor p/ ar condicionado split de 12.000 Btus.  | UND. | 2   | R\$ 120,00   | R\$ 240,00          |
| 6   | Serviço de substituição de peça: motor, ventilador, condensador p/ ar condicionado split de 9.000 btus e 10.000 btus. | UND. | 2   | R\$ 250,00   | R\$ 500,00          |
| 7   | Substituição de peça: placa evaporadora p/ ar condicionado split de 12.000 Btus                                       | UND. | 1   | R\$ 250,00   | R\$ 250,00          |
| 8   | Serviço de substituição de peças: Sensor de temperatura p/ ar condicionado split.                                     | UND. | 1   | R\$ 100,00   | R\$ 100,00          |
| 9   | Serviço de substituição de peça: polcas - 3,8,112mm   | UND  | 5   | R\$ 20,00    | R\$ 100,00          |
| <b>VALOR GLOBAL R\$ 9.660,00 (nove mil seiscentos e sessenta reais)</b> |   |      |     | <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 9.660,00</b> |

Dom Pedro, 08 de março de 2021.

  
Wagner de Lima Morais

RG nº 031035912006-1 CPF nº. 035.909.193-88





| COTAÇÃO DE PREÇOS   |   |                               |                       |              |                      |
|---|---|-------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| DADOS DA EMPRESA  |   |                               |                       |              |                      |
| <b>NOME EMPRESARIAL:</b> R FRAGA COSTA  |   |                               |                       |              |                      |
| <b>CIDADE:</b> Gonçalves Dias   |   | <b>UF:</b> MA                 | <b>CEP:</b> 65775-000 |              |                      |
| <b>NOME DO RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO:</b> RAIRON FRAGA COSTA  |   |                               |                       |              |                      |
| <b>RG nº.</b> 021032340271  |   | <b>CPF Nº.</b> 125.876.027-42 |                       |              |                      |
| <b>CNPJ:</b> 29.887.004/0001-15   |   |                               |                       |              |                      |
| <b>OBJETO:</b> Contratação de empresa para prestar serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado com substituição de peça e reposição de gás, pertencentes a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA. |   |                               |                       |              |                      |
| ITEM  | DESCRIÇÃO   | UND.                          | QT.                   | VL. UNIT.    | VL. TOTAL            |
| 1   | Serviço de instalação em ar condicionado de 12.000 Btus.  | UND.                          | 3                     | R\$ 270,00   | R\$ 810,00           |
| 2   | Serviço de manutenção corretiva e preventiva em ar condicionado de 9.000 Btus.  | UND.                          | 36                    | R\$ 130,00   | R\$ 4.680,00         |
| 3   | Serviço de substituição de Protetor térmico.  | UND.                          | 1                     | R\$ 120,00   | R\$ 120,00           |
| 4   | Serviço de reposição de gás em ar condicionado tipo Spliter/Janela  | UND.                          | 22                    | R\$ 170,00   | R\$ 3.740,00         |
| 5   | Capacitor p/ ar condicionado split de 12.000 Btus.  | UND.                          | 2                     | R\$ 135,00   | R\$ 270,00           |
| 6   | Serviço de substituição de peça: motor, ventilador, condensador p/ ar condicionado split de 9.000 btus e 10.000 btus. | UND.                          | 2                     | R\$ 300,00   | R\$ 600,00           |
| 7   | Substituição de peça: placa evaporadora p/ ar condicionado split de 12.000 Btus                                       | UND.                          | 1                     | R\$ 300,00   | R\$ 300,00           |
| 8   | Serviço de substituição de peças: Sensor de temperatura p/ ar condicionado split.                                     | UND.                          | 1                     | R\$ 120,00   | R\$ 120,00           |
| 9   | Serviço de substituição de peça: polcas – 3,8,112mm   | UND                           | 5                     | R\$ 30,00    | R\$ 150,00           |
| <b>VALOR GLOBAL: R\$ R\$ 10.790,00 (dez mil e setecentos e noventa reais)</b>   |   |                               |                       | <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 10.790,00</b> |

Gonçalves Dias/MA, 08 de Março de 2021.

RAIRON FRAGA COSTA  
**Assinatura do Representante Legal**  
 RG nº.021032340271 CPF nº.125.876.027-42



## JT REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO

| COTAÇÃO DE PREÇOS   |   |                               |                       |              |                      |
|---|---|-------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| DADOS DA EMPRESA  |   |                               |                       |              |                      |
| <b>NOME EMPRESARIAL: JHONNY TELES VIEIRA DE ARAÚJO</b>  |   |                               |                       |              |                      |
| <b>CIDADE:</b> Dom Pedro  |   | <b>UF:</b> MA                 | <b>CEP:</b> 65765-000 |              |                      |
| <b>NOME DO RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO:</b> JHONNY TELES VIEIRA DE ARAÚJO   |   |                               |                       |              |                      |
| <b>RG nº.</b> 044278832012-7  |   | <b>CPF Nº.</b> 061.239.263-57 |                       |              |                      |
| <b>CNPJ:</b> 34.341.557/0001-08   |   |                               |                       |              |                      |
| <b>OBJETO:</b> Contratação de empresa para prestar serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado com substituição de peça e reposição de gás, pertencentes a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA. |   |                               |                       |              |                      |
| ITEM  | DESCRIÇÃO   | UND.                          | QT.                   | VL. UNIT.    | VL. TOTAL            |
| 1   | Serviço de instalação em ar condicionado de 12.000 Btus.  | UND.                          | 3                     | R\$ 280,00   | R\$ 840,00           |
| 2   | Serviço de manutenção corretiva e preventiva em ar condicionado de 9.000 Btus.  | UND.                          | 36                    | R\$ 150,00   | R\$ 5.400,00         |
| 3   | Serviço de substituição de Protetor térmico.  | UND.                          | 1                     | R\$ 140,00   | R\$ 140,00           |
| 4   | Serviço de reposição de gás em ar condicionado tipo Spliter/Janela  | UND.                          | 22                    | R\$ 190,00   | R\$ 4.180,00         |
| 5   | Capacitor p/ ar condicionado split de 12.000 Btus.  | UND.                          | 2                     | R\$ 150,00   | R\$ 300,00           |
| 6   | Serviço de substituição de peça: motor, ventilador, condensador p/ ar condicionado split de 9.000 btus e 10.000 btus. | UND.                          | 2                     | R\$ 300,00   | R\$ 600,00           |
| 7   | Substituição de peça: placa evaporadora p/ ar condicionado split de 12.000 Btus                                       | UND.                          | 1                     | R\$ 300,00   | R\$ 300,00           |
| 8   | Serviço de substituição de peças: Sensor de temperatura p/ ar condicionado split.                                     | UND.                          | 1                     | R\$ 140,00   | R\$ 140,00           |
| 9   | Serviço de substituição de peça: polcas – 3,8,112mm   | UND                           | 5                     | R\$ 30,00    | R\$ 150,00           |
| <b>VALOR GLOBAL: R\$ R\$ 12.050,00 (doze mil e cinquenta reais)</b>   |   |                               |                       | <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 12.050,00</b> |

Dom Pedro/MA, 08 de Março de 2021.

*Jhonny Teles Vieira de Araújo*

Assinatura do Representante Legal

RG nº.044278832012-7 CPF nº.061.239.263-57

Rua Othom melo número 461 Dom Pedro (MA)



**MAPA DE APURAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS**

OBJETIVO: Contratação de empresa para prestar serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado com substituição de peça e reposição de gás, pertencentes a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA.

| ITEM               | EMPRESAS | DESCRIÇÃO   | W. DE LIMA MORAIS (SPLIT REFRIGERAÇÃO) |                         | R. FRAGA COSTA (RAIRON REFRIGERAÇÃO) |                         | JHONNY TELES VEIRA DE ARAUJO (JT REFRIGERAÇÃO) |                         |
|--------------------|----------|---|--|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|
|                    |          |   | QT.                                    | VALOR UNIT. VALOR TOTAL | QT.                                  | VALOR UNIT. VALOR TOTAL | QT.  | VALOR UNIT. VALOR TOTAL |
| 1                  |          | Serviço de instalação em ar condicionado de 12.000 Btus   | 3                                      | R\$ 250,00 R\$ 750,00   | 3                                    | R\$ 270,00 R\$ 810,00   | 3  | R\$ 280,00 R\$ 840,00   |
| 2                  |          | Serviço de manutenção corretiva e preventiva em ar condicionado de 9.000 Btus.  | 36                                     | R\$ 120,00 R\$ 4.320,00 | 36                                   | R\$ 130,00 R\$ 4.680,00 | 36   | R\$ 150,00 R\$ 5.400,00 |
| 3                  |          | Serviço de substituição de Peletoir térmico.  | 1                                      | R\$ 100,00 R\$ 100,00   | 1                                    | R\$ 120,00 R\$ 120,00   | 1  | R\$ 140,00 R\$ 140,00   |
| 4                  |          | Serviço de reposição de gás em ar condicionado tipo Splitter/Janela   | 22                                     | R\$ 150,00 R\$ 3.300,00 | 22                                   | R\$ 170,00 R\$ 3.740,00 | 22   | R\$ 190,00 R\$ 4.180,00 |
| 5                  |          | Capacitor p/ ar condicionado split de 12.000 Btus.  | 2                                      | R\$ 120,00 R\$ 240,00   | 2                                    | R\$ 135,00 R\$ 270,00   | 2  | R\$ 150,00 R\$ 300,00   |
| 6                  |          | Serviço de substituição de peça: motor, ventilador, condensador p/ ar condicionado split de 9.000 Btus e 10.000 Btus. | 2                                      | R\$ 250,00 R\$ 500,00   | 2                                    | R\$ 300,00 R\$ 600,00   | 2  | R\$ 300,00 R\$ 600,00   |
| 7                  |          | Substituição de peça: placa evaporadora p/ ar condicionado split de 12.000 Btus                                       | 1                                      | R\$ 250,00 R\$ 250,00   | 1                                    | R\$ 300,00 R\$ 300,00   | 1  | R\$ 300,00 R\$ 300,00   |
| 8                  |          | Serviço de substituição de peças: Sensor de temperatura p/ ar condicionado split.                                     | 1                                      | R\$ 100,00 R\$ 100,00   | 1                                    | R\$ 120,00 R\$ 120,00   | 1  | R\$ 140,00 R\$ 140,00   |
| 9                  |          | Serviço de substituição de peça: polcas - 3,8,112mm   | 5                                      | R\$ 20,00 R\$ 100,00    | 5                                    | R\$ 30,00 R\$ 150,00    | 5  | R\$ 30,00 R\$ 150,00    |
| <b>VALOR TOTAL</b> |          |   |  | <b>R\$ 9.660,00</b>     |                                      | <b>R\$ 10.790,00</b>    |  | <b>R\$ 12.050,00</b>    |

| ITEM               | DESCRIÇÃO   | QT. | MENOR PREÇO |                     | EMPRESA VENCEDORA                      |
|--------------------|---|-----|-------------|---------------------|--|
|                    |   |     | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL         |  |
| 1                  | Serviço de instalação em ar condicionado de 12.000 Btus.  | 3   | R\$ 250,00  | R\$ 750,00          | W. DE LIMA MORAIS (SPLIT REFRIGERAÇÃO) |
| 2                  | Serviço de manutenção corretiva e preventiva em ar condicionado de 9.000 Btus.  | 36  | R\$ 120,00  | R\$ 4.320,00        |  |
| 3                  | Serviço de substituição de Peletoir térmico.  | 1   | R\$ 100,00  | R\$ 100,00          |  |
| 4                  | Serviço de reposição de gás em ar condicionado tipo Splitter/Janela   | 22  | R\$ 150,00  | R\$ 3.300,00        |  |
| 5                  | Capacitor p/ ar condicionado split de 12.000 Btus   | 2   | R\$ 120,00  | R\$ 240,00          |  |
| 6                  | Serviço de substituição de peça: motor, ventilador, condensador p/ ar condicionado split de 9.000 Btus e 10.000 Btus. | 2   | R\$ 250,00  | R\$ 500,00          |  |
| 7                  | Substituição de peça: placa evaporadora p/ ar condicionado split de 12.000 Btus                                       | 1   | R\$ 250,00  | R\$ 250,00          |  |
| 8                  | Serviço de substituição de peças: Sensor de temperatura p/ ar condicionado split.                                     | 1   | R\$ 100,00  | R\$ 100,00          |  |
| 9                  | Serviço de substituição de peça: polcas - 3,8,112mm   | 5   | R\$ 20,00   | R\$ 100,00          |  |
| <b>VALOR TOTAL</b> |   |     |             | <b>R\$ 9.660,00</b> |  |

Dom Pedro/MA, 09 de maio de 2021

JOEL PINHEIRO DE ASSUNÇÃO  
Presidente da Comissão - CPL  
Elaborador

ADEMAR AGUIAR RIBEIRO FILHO  
Equipe de Apoio

MARK SHEILA SILVIA AMORIM  
Equipe de Apoio